



Instorting dak pand aan de Twekkeler Es 2



Originele bouw tekening






Resultaat na
herstel dak door
instorting in het
najaar van 2008



Ontstane schade na instorting 2023



figuur 6 Schadegebied en een deel van de constructie schematisch weergegeven.




figuur 7 De geveldelen op de zuidwesthoek zijn naar binnen getrokken bij de gedeeltelijke dakinstorting.

Vervorming liggers



figuur 8 Schade gezien vanuit de binnenzijde van het bedrijfspand.




figuur 9 Schade gezien vanuit de binnenzijde van het bedrijfspand.

Dak onderhoud



Neerslag getallen 6 augustus 2023



figuur 20 Neerslagintensiteit op en rondom schadelocatie [10].

Water- accumulatie

